DRONNINGENSGT.

Nr.		Klasse
1 a		-
1 b		B
5		B
9		B
10		B
11		-
13		-
14		B
15		A
19		-
20		-
22		-
23 (tidl.nr 21)		-
23 (oppr.nr 23)		-
25		-
26		-
27		C
28		B
29		C (B)
30		-
31		C
32		-
33		C
35		C
37		C
38		-
39		C
40		-
41		B
42		-
43		C
44		C
45		B
47 a		C
47 b		C
48		C
49		C

DRONNINGENSGT. (forts.)

Nr.		Klasse
50		C
51		C
52		-
53		-
54		C
56		C
58		C
60		C
62		C
64		C
72		C
74		C
76		C
78		C
80		C
82		C
84		C
86		B
88		C

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Dronningens gt. nr. 1A — Innlemmet i Kjøpmannsgaten 32 1954
Betegnelse	
Eier 1970	Paulsen & CO A/S
Takst kr.	2.300000 Areal tomt 1445 m². bygninger m² inklusive Kjøpm.gt.32
Bruk	Forretning, kontor, bolig.
Oppført	1880-81 tidligst ___ senest ___ omkring ___
Siste brann	KJENT 1813 Tidligere branner 1708, 1681 ANTATT
Byggherre	Trondhjems Badeindretning Oppr. bruk Offentlig bad
Arkitekt	Ole Falk Ebbel
Plantype	Vinkelbygg på hjørnetomt, diagonalkomposisjon. Hjørnet markert ved større høyde.
Hovedmål	24x10 / 15x9,5 Etasjer 1, hjørnepartiet 2.
Grunnmur	Stein, pusset. Kvader omkring vinduene.
Vegger	Tegl, pusset.
Kjeller	under hele, 1,5 m dyp.
Tak	Saltak, skifer.
Eksteriør	Høy grunnmur med underetasje. Middelalderinspirert eksteriør, blindarkader, rundbuer.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	Trappetårn.

Ombygging
1954 (?) Ny hovedinngang fra Dronningens gate og nytt trapperom. Inngangen på hjørnet fjernet.
1954 Opprinnelig skorstein fjernet.

Tegninger, oppmålinger
1880 Originaltegninger - planer, snitt, fasader. BA.
1954 Tegninger til ombygging. - Planer, fasader. BA

En av de mange nybygg oppført på slutten av 1800-tallet for å tilfredsstille nye behov. Middelalderinspirert institusjonsarkitektur av en av byens ledende arkitekter, overlærer Ebbel. Han tegnet også Kalvskinnet skole og ledet ombyggingen av Rådhuset. Planen viser en meget velykket løsning av spesielle funksjonskrav. Endel forandret, men fortsatt bevaringsverdig.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	A
Miljøvurdering	B
Prioritering	

Dato 10.8.72.
Sign LR

II.

Gate	Dronningens gt.	nr.	1A.
Eldre bilder		Foto	

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan under utarbeidelse. Krambugaten utvides.
Til hinder
for bevaring? ja.

Fremtidige planer Reguleres til forretning/kontor i 3 etg.

168.11

168.10

168.9

I.

Gate: Dronningens gate nr. 1b.
Betegnelse: Gamle Kunstindustrimuseum

Eier 1970: Trondheim kommune
Takst kr. 600 000 Areal tomt 639 m². bygninger 440 m²
Bruk

Oppført 1861 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1813 Tidligere branner 1708, 1681

Byggherre: Trondheim kommune Oppr. bruk: Pikeskole.
Arkitekt: Wilhelm von Hanno

Plantype: Hjørnegård, opprinnelig med midtkorridor

Hovedmål: 20x11,5/5,5x12,5/16x8 Etasjer: 3½

Grunnmur: Kvaderstein
Vegger: Pusset tegl
Tak: Saltak, glassert tegl.

Kjeller: under mesteparten unntatt mot Søndre gate og under inngangsparti cote 6,8.

Eksteriør: Enkel pussfasade. Utsmykning begrenset til inngangspartiet, i sen-gotisk utførelse, sandsten. Signert W.v.H. Opprinnelig flatt tak erstattet av bratt saltak.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Fint sylindrisk trappetårn, avsluttet øverst som åttekant. Utbygget karnapp for Finn Juhls interiør 1952.

Ombygging
1907 Loftsetasjen påbygget mot gårdsplassen. Bratt saltak istf. flatt tak. Nytt rundt trappetårn. Mindre innv. endringer. Arkitekt Osness.
1924-25 Østre halpart tilbygget Ark. Hjelte.
1948 Toalettanlegg i kjelleren.
1952 Finn Juhls interiør i 4.etasje, med utkraget karnapp.
1968-71 Diverse innvendige forandringer.

Tegninger, oppmålinger
1907 Oppmåling og tegninger til ombygging. Planer, snitt; fasader. BA.
1924 Tegninger til utvidelse. Planer. BA.
1948 Kjellerplan 1:50. BA.

En av de første av de mange nye offentlige bygninger i Trondheim i siste halvpart av 1800-tallet, tegnet av en av landets mest kjente arkitekter. Tidlig eksempel på nygotikk, i en ellers klassisistisk bygning. Det gotiske uttrykket forsterket ved Osness' ombygning for Kunstindustrimuseet, med trappetårn og bratt tak, trappegavler. Slutter seg godt til miljøet i Dronningens gate, men mindre heldig for de bevarte trehusene i Søndre gate.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering: B

Dato: 26.9.72.
Sign: LR.

Gate	Dronningens gate	nr.	1b
Eldre bilder		Foto	ca. 1870, G.Kavli: Trønderske trepalèer, s. 126.

Litteratur
Ingrid Pedersen: Smaksskiftninger i trøndersk arkitekttur 1780-1910.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring? under utarbeidelse. Foreslått regulert til offentlig bebyggelse i 3 og 4 etasjer.

Fremtidige planer



148.34



148.33

I.

Gate Dronningens gate nr. 5.
Betegnelse Britannia.

Eier 1970 Britannia Hotell A/S.
Takst kr. 4.500.000 Areal tomt 2.919 m² bygninger m²
Bruk Hotell.

Oppført ___ KJENT tidligst 1868 senest 1883 omkring 1870* ANTATT
Siste brann 1708 Tidligere branner 1681

Byggherre Ombygget av Karl Norum med
Arkitekt Ingv. Alstad. (1895)
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål 58 x 34 (Oppr. 34 x 14) Etasjer 3 + loftsetasje.

Grunnmur Pusset.
Vegger Pusset tegl.
Tak Saltak, midtark og kuppel, skifer.
Kjeller under hele.

Eksteriør Ny-barokk med rik stukkornamentikk. Midtparti og hjörnepartier fremhevet ved gavler, kuppel og arkitekturmotiver.

Interiør Palmehaven, forrommet i engelsk klubbstil, prof. Korsmos innredninger i lobby, garderobe og kafè.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1895 Östre halvpart tilbygget. Fasaden ombygget på eldre del, slik at det ble symmetri omkring midtaksen.
1911 Tilbygg.
1918 Palmehaven tilbygget, innvendige endringer ved M. A. Bachke.
1953 Nybygg etter brann på Apotekerveita 10 og 12, 4 etg.
1960-63 Korsmo innreder lobby, garderober, restaurant.

Tegninger, oppmålinger
1895 Plan kjeller og 1. etg. Originaltegninger for tilbygg.BA.
1918 Planer BA.
1928 Plan av loftsetasje. BA.

* Förste byggetrinn omfattet vestre del av hovedflöyen, inklusive midtparti. Oppr. utfört i romansk inspirert stil.

Nåværende utseende etter ombygging i 1895. Typisk for 90-årenes forkjærlighet for barokken. Fint innslag i bybildet i Dronningens gate. Senere forandringer har gitt bygningen tilskudd av försteklasses interiörkunst fra to perioder.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering A
Miljøvurdering B

Prioritering B

Dato 26.9.72
Sign LR

Gate Dronningens gate	nr. 5.
Eldre bilder	Foto ca. 1880 av eldre tregård på hjörnet av Apotekerveita, og en del av förste byggetrinn. E. Olsen. THF. BA.

Litteratur

Ingrid Pedersen: Smaksskiftninger i tröndersk arkitektur 1780 - 1910.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet — Biskop Gunnerus' hus

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan 615 — I samsvar med nåværende bygning.
Til hinder for bevaring? Nei.

Fremtidige planer

148.35

148.38

Film mgl

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 9.
Betegnelse

Eier 1970: Areskau, Anton B.
Takst kr. 900 000 Areal tomt 541 m². bygninger m²
Bruk: Forretning, kontor, bolig.

Oppført 1915-1916 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre: I.Anker Andersen
Arkitekt: Axel Guldahl sen.
Oppr. bruk: Leiegård med forretning og verkst.

Plantype: Hjørnegård med fasade til 3 sider.

Hovedmål: 22,5x18,5 Etasjer: 4+ loft.

Grunnmur: Pusset
Vegger: Pusset tegl.
Tak: Mansard,tegl.
Kjeller: under hele,c.6.0.

Eksteriør: Klassisistisk, med innslag av jugend-detaljer. Pusset fasade med flate pilastre. Kobbhus, ark,karnapp.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger
1914 Originaltegninger. Planer, snitt, fasader. BA.

"Grunder"- arkitektur, interessant blandig av klassiske og jugend-motiver. Fint innslag i bybildet, østvegg i Stiftsgårdshaven.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B
Prioritering: B

Dato: 26.9.72.
Sign: LR

Gate Dronningens gate	nr. 9
Eldre bilder	Foto av eldre bygning. E.Olsen, før 1889. THF.
Litteratur Publikation nr.3, Foreningen "Det gamle og det ny Trondhjem".	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet Sadelmaker Anton Anderssens gård.	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan 551 Forutsetter avskrådd gatehjørne. Til hinder for bevaring? Neppe.	
Fremtidige planer	



148.39



148.31

I.

Gate Dronningens gate nr. 10.
Betegnelse Posthuset.

Eier 1970 Postverket.
Takst kr. 2.500.000 Areal tomt 1.628 m² bygninger m²
Bruk

Oppført 1909-11 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner 1708, 1681

Byggherre Postverket. Oppr. bruk Posthus.
Arkitekt Karl Norum.

Plantype

Hovedmål 30 x 28 + flöy og tilbygg. Etasjer 3 + taketasje.

Grunnmur Råkopp.
Vegger Råkopp.
Tak Saltak, midtark, skifer.

Kjeller under hele, c.6.5.

Eksteriør Grovhuggen stein i fasadene, arkitekturledd artikulert med jugend-motiver. Fremhevet midtparti og portal, midtark. Smijerns-detaljer.
Interiør Ekspedisjonshall, söyler og arkader.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1950 Oppfört nybygg i 3 etg. på Apotekervt. 14.
1951 Påbygget en 4. etasje.

Tegninger, oppmålinger
1908-09 Originaltegninger, planer, snitt, fasader. BA.
1950 Tegninger til endring. BA.

Karakteristiske institusjonsbygg fra den romantiske periode omkring 1910, råkopp og jugendmotiver. En av de ledende jugend-arkitekter i Trondheim. Noe endret, men i hovedtrekkene bevart som ved oppförelsen.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering A
Miljøvurdering A

Prioritering B

Dato 26.9.72
Sign LR

Gate Dronningens gate	nr. 10.
Eldre bilder	Foto av eldre tregård. Ca. 1890 E. Olsen. THF.

Litteratur
Artikkel i Aftenposten 3.12.1911.
Artikkel i Dagsposten 26.3.1909.


Kilder

Tidligere bygning Dagspostens trykkeri, oppfört i 1840-årene.
~~brent~~/revet 1909.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



149.45



149.41



149.42

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Dronningens gate nr. 11
Betegnelse	
Eier 1970	E.C.Dahls Bryggeri A/S
Takst kr.	270 000 Areal tomt 327 m². bygninger m²
Bruk	Forretning, kontor, kafé, bolig.
Oppført (kjent)	1882 tidligst senest omkring (antatt)
Siste brann	1882 Tidligere branner 1681
Byggherre	Snekker Edvard Strøm (?) Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	Hjørnegård
Hovedmål	17x11/8x10 Etasjer 3
Grunnmur	Forblendet med huggen stein.
Vegger	Pusset tegl.
Tak	Saltak, skifer
Kjeller	under hele, inkl. gårdsplass. C.7,5.
Eksteriør	Første etasje har imitert kvader,øvre etasjer glattpusset.. Kraftig gesims, horisontalbånd og vindusoverdekning i klassisk utførelse.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	

Ombygging

1915 innvendige endringer.

Tegninger, oppmålinger

1915 Planer. BA.

3-etasjes murgård av vanlig type fra 1880-årene. Meget beslektet med Kongens gate 20 og Prinsens gate 1c. Lite forandret siden oppførelsen, godt vedlikeholdt. Miljøet er temelig blandet,men gården passer godt sammen med både eldre trehus og nye forretningsbygg.

Ønskelige forandringer

Omgivelser likegyldige.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	C
Prioritering	-

Dato 16.9.1972

Sign LR

II.

Gate	Dronningens gate	nr. 11

Eldre bilder	Foto av eldre gård: H.Krum ca. 1880. Schrøder.

Litteratur

Grimelund & Wallem: Katalog 1926.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet 1882 Snekker Edvard Strøms gård, to etasjer med midtgang og midtark.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

148.40

I.

Gate Dronningens gate nr. 13.
Betegnelse

Eier 1970 Olsen, Gjertine.
Takst kr. 100.000 Areal tomt 86 m² bygninger m²
Bruk Forretning, lager.

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest 1800 omkring 1780 (ANTATT)
Siste brann 1681 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk pakkbod.

Plantype Pakkbod.

Hovedmål 7 x 12 Etasjer 2½

Grunnmur Pusset.
Vegger Tömmer, stående panel.
Pusset tegl i 1. etasje.
Tak Pulttak med halvvalm. Tegl.

Kjeller under hele, c. 8.0.

Eksteriør Detaljer fra århundreskiftet. Opprinnelig hovedform bevart, med porter og heis.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1902 Fasadeendring. Alle vinduer skiftet. Veggene i 1. etg. utskiftet, nye murvegger. Kjelleren ombygget.
\- Forretningen i 1. etasje ombygget.

Tegninger, oppmålinger
1902 Planer, snitt, fasader med endringsforslag. BA.

Gammel pakkbod av "bryggetypen". Vanskelig å datere, kan gjerne være fra omkring 1780. I 1797 eides pakkhuset av skipper Diderich Brun, som bodde i nabogården, Dronningens gate 11. Det hadde da 3 etasjer og 2 fag vinduer.

Miljöet er ikke lenger noen god bakgrunn for pakkhuset. Det har interesse som et sjeldent eksempel på lagerbygninger utenom bryggerekkene.

Ønskelige forandringer

Omgivelser negative.

Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	C
Prioritering	C

Dato 26.9.72
Sign LR.

II.

Gate Dronningens gate	nr. 13.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder Branntakst 1797.

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

148.41

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 14
Betegnelse

Eier 1970: A/S Engengården
Takst kr. 750 000 Areal tomt 1087 m². bygninger m²
Bruk: Forretning, kontor, bolig.

Oppført (kjent) — tidligst 1842 senest 1845 omkring (antatt)
Siste brann 1841 Tidligere branner 1708, 1681.

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset tegl.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Saltak, glassert tegl. Oppbygget, midtparti, skifertekket.

Kjeller: under hele.

Eksteriør: Snekkerdetaljer fra århundreskiftet, særpreget utførelse. Eldre butikkfasade med ornamentikk delvis bevart. Delvis moderne butikkfasade.
Interiør: Sterkt forandret.

Gårdsplass, Uthus: Felle med naboeiendom Nordre gt. Stor, åpen, helle- og brolagt
Pusset mur. 2-etasjer. Bolig, kontor, verksted.

Ombygging: 1867, 1868, 1874 - Se protokoll BA.
1893 Div. ominnredninger.
1899 Kjeller utgravet
1913 Sammenslåing av butikklokaler

Tegninger, oppmålinger:
1893 - planer. søndre del av gården. BA.
1899 - planer, snitt, fasade nordre del. BA.
1960 - oppmålingstegn, nordre del. BA

Ønskelige forandringer: Blikkpanel i grell gulfarge over butikkfasaden bør fjernes.

Omgivelser: Delvis positive.

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering B

Dato 10.10.73
Sign L.F.

II.

Gate	Dronningens gate	nr. 14
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

168.8A

168.6A

168.5A

168.7A

I.

Gate Dronningens gate nr. 15 Underkjelleren
Betegnelse Reginakjelleren.

Eier 1970 A/S Dronningens gate 15
Takst kr. 000 Areal tomt m². bygninger m²
Bruk

Oppført ______ KJENT tidligst ______ senest ______ omkring 1870 ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Innv. 13,5 x 21 Etasjer

Grunnmur
Vegger
Tak

Kjeller

Eksteriør

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1917 Innstallering av heis.
?1965 Ny trapp i østre hjørne.
1973 Innredet til serveringssted. Ventilasjonsanlegg i gulv. Ny trapp utenfor kjelleren.

Tegninger, oppmålinger
1917 Oppmåling med plan Øvre og nedre kjeller, flere snitt.
1970-73 tegninger til nybygg med kjelleren bevart.

Eieren søkt om å få kjelleren fredet 1970.
Innredet til restaurant 1972.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	
Prioritering	A

Dato 10.12.75
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gt. nr. 15

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Dronningens gt. nr. 19
Betegnelse

Eier 1970 Aune, Odd
Takst kr. 50 000 Areal tomt 151 m², bygninger 118 m²
Bruk

Oppført ______ tidligst 1842 senest ______ omkring ______
KJENT ANTATT
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål 10,7 x 7,5
Etasjer 2 + loft

Grunnmur Pusset
Vegger Antatt tømmer, platekledd
Tak Saltak, tegl

Kjeller 2 m, under vestre del

Eksteriør Store butikkvinduer i 1. etasje, nye vinduer i 2 etasje.

Interiør

Gårdsplass, Hellelagt
Uthus Lager, garasje

Ombygging

1935 Innredning av butikk
1936 Innredning av nok en butikk. Hele 1.etasje forandret
Ark. Sverre Marstein.
1962 Flytting av trapp og wc. Ny garasje.
1952 Utskifting av vinduer (2. etasje)?

Tegninger, oppmålinger

1935 Plan 1. etg., fasade, med endringsforslag. BA
1936 Plan 2. etg., og kjeller, smitt, fasade,m/endringsforsl.BA
1962 Plan 1. og 2. etg. loft, gårdfasade, " " BA

Ønskelige forandringer
Panel, vinduer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	C
Prioritering	

Dato 30.6.73
Sign LF

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



148.43

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 20/22
Betegnelse:

Eier 1970: Fyhn, Johanne
Takst kr.: 370 000 Areal tomt 503 m². bygninger m²
Bruk: Forretning, kafé.

Oppført (kjent): /1920 tidligst 1842 senest 1845 omkring (antatt):
Siste brann: 1841 Tidligere branner: 1708.1681.

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt: 1920: Claus Hjelte

Plantype: 2 sammenbygde gårder, begge med rektangulær plan og inngang på siden. Port mot Vaterlandsveita.
Hovedmål: 20x13 + sidefløyer og tverrfløy. Etasjer: 2½

Grunnmur: Pusset tegl.
Vegger: Tømmer, rappet.
Tak: Saltak, tegl, kobbhus.
Kjeller: under bygningen og en del av gården. C. 5,5.

Eksteriør: Puss direkte på tømmerveggene. Butikkfasade i 1. etasje nye vinduer med småruter øverst.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
Påbygget i bredden.
Fasadutstyret endret.
1909 Ny kjeller utgravet under deler av huset.
1919 Kjeller utgravet under hele bygningen.
Fullstendig ombygging. Nr. 20 og 22 gitt felles utforming.
1945 Butikketasjen modernisert

1892 Ny fasade 1. etg. nr. 22
1909 Hovedombygging nr. 20.
Ny 1. etg. fasade.

Tegninger, oppmålinger:
1892 tel. oppr. plan 1. etg., fasade (22)
1909 Planer, snitt, fasader. BA. (20)
1919 Planer, snitt, fasader. BA. (komplett og nøyaktig oppmåling)
1945 planutsnitt, snitt, fasade.

Ordinær gård oppført etter brannen 1841. Rappingen er neppe opprinnelig. Gården er sterkt forandret, men endringene i eksteriøret er utført på en måte som samsvarer med husets karakter. Ennå er miljøet forholdsvis intakt slik det var i 1840-årene.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: positve.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	D.

Dato: 26.9.72
Sign: LR

Gate	Dronningens gate	nr.	20/22

Eldre bilder Xylografi etter Krums foto "Nordiska Taflor" 1867.	Foto fra 1860 årene, H.Krum, THF. Gatebilde 1888. Foto Wickstrøm. THF.

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet 1841.


Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan 529. Byggelinjer som idag.
Til hinder for bevaring? nei.

Fremtidige planer



149.40



149.39

I.

Gate Dronningens gate nr. 20/22. Bakbygninger mot Vaterlandsveita.
Betegnelse

Eier 1970 Fyhn, Johanne.
Takst kr. 000 Areal tomt m² bygninger m² Se hovedskjema.
Bruk Kontor, lager.

Oppført (KJENT) tidligst 1842 senest 1845 omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset tegl.
Vegger Tömmer, stående panel.
Tak Saltak, skifer.

Kjeller under östre del av bygningen.

Eksteriør Empire fasadeutstyr. Laftekasser. Kraftig vindus-omramming.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Oppfört etter bybrannen i 1841, og lite forandret siden.

Fasadeutstyret er antagelig en indikasjon på hovedhusets opprinnelige utseende. Fint innslag i veit-miljöet.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand A
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering

Dato 26.9.72
Sign LR

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

149.40

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gt. nr. 23 tidligere nr. 21
Betegnelse: 1936 slått sammen med nr. 23

Eier 1970: se hovedskjema for nr. 23
Takst kr. 000 Areal tomt m² bygninger m²
Bruk

Oppført (KJENT) tidligst 1842 senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål. Etasjer

Grunnmur: betong, stein under tidl. nr. 25
Vegger: tømmer, platekledd
Tak: saltak

Kjeller: under hele tomta

Eksteriør: Modernisert på billigste måte

Interiør: Butikk og kontor

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt og brolagt, bebygget med div. murte tilbygg
Passasje til Holstveita

Ombygging
1936 Kraftig ombygging
Div. ombygginger senere.

Tegninger, oppmålinger
En rekke endrings-tegninger felles for 21-23-25
Relativt opprinnelig plan 2. etg. 1938.

Ønskelige forandringer
Platekledning bør skiftes ut med panel

Omgivelser
Posetive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering C

Prioritering

Dato 30.6.73
Sign LF

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



148.44



148.45

I.

Gate Dronningens gt. nr. 23 (opprinnelige nr. 23)
Betegnelse

Eier 1970 K. Lund A/S
Takst kr. 600.000 Areal tomt 550 m². bygninger 493 m² inkl. nr. 21 og 25
Bruk Butikk, kontor, lager

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål
Etasjer 2

Grunnmur tegl.
Vegger tömmer.
Tak saltak.

Kjeller under det meste av eiendommen.

Eksteriør

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging Sterkt ombygget flere ganger.
Sist i 1963 og 1967.

Tegninger, oppmålinger
En rekke endringstegninger felles for 21-23-25.
Relativt opprinnelige planer 1910, fasade 1907.

Slått sammen med nr. 21 og 25
(matr.nr. 23).

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering

Dato
Sign

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur


Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



148.46

I.

Gate Dronningens gt. nr. 25

Betegnelse

Eier 1970 se hovedskjema for nr. 23

Takst kr. 000 Areal tomt m² bygninger m²

Bruk

Oppført ______ tidligst ______ senest ______ omkring ______

KJENT ANTATT

Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk

Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Kjeller

Vegger tømmer Under hele huset

Tak saltak

Eksteriør

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1963 Kraftig ombygging

Tegninger, oppmålinger

Endringstegninger felles for 21-23-25
Relativt opprinnelig: leilighetsplan 1. etg. før ombygging, 1961.

1962 slått sammen med nr. 23(-21)

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand

Antikvarisk tilstand

Arkitekturvurdering

Miljøvurdering

Prioritering

Dato

Sign

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

Gate Dronningens gate nr. 26
Betegnelse

Eier 1970 Saxhaug, Astrid
Takst kr. 700 000 Areal tomt 481 m². bygninger m²
Bruk Forretning. Øvre etasjer ikke i bruk (1972).

Oppført 1881 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann 1879 Tidligere branner 1841, 1708, 1681.

Byggherre Enkefru Hansen
Arkitekt Johan Digre.
Oppr. bruk Forretning, leie gård.

Plantype

Hovedmål 21x10/13x10 + bakbygninger. Etasjer 4 (oppr. 3½)

Grunnmur Pusset
Vegger Pusset tegl (mineralitpuss)
Tak Saltak.
Kjeller under hele c.7.0.

Eksteriør Modernisert etter krigen, glatt mineralitpuss. Nye vinduer. Opprinnelig utseende er bevart i spissbuede vinduer og horisontalbånd.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1932 Innvendige endringer.
1945 Påbygget til fulle fire etasjer.
1957 Takformen endret på hjørnet.

Tegninger, oppmålinger
1879 Originaltegninger. Planer, snitt, fasader. BA.
1932 Oppmåling. BA.

Oppført etter "Cathinka-Qvalebrannen" i 1879, som rammet hele kvartalet. Nr. 26, 28 og 30 er tegnet av Digre. Helt forandret, og ikke lenger av særlig interesse. Hovedformen gir likevel kvartalet en brukbar avslutning mot øst.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand D
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering C

Prioritering D

Dato 26.9.72
Sign LR.

II.

Gate Dronningens gate	nr. 26
Eldre bilder	Foto før fasadeendring, Schrøder. Gjengitt av I. Pedersen.
Litteratur Ingrid Pedersen: Smaksskiftninger: Trøndersk arkitekttur 1780-1910.	
Kilder A.M.Byes notater.	
Tidligere bygning brent/revet 1879	Høker Flengstads enkes gård, oppført etter brannen i 1841.
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

Film mgl.

I.

Gate: Dronningens gt. nr. 27
Betegnelse:

Eier 1970: K. Lund A/S
Takst kr.: 170000 Areal tomt 425 m². bygninger 322 m²
Bruk: Forretning, bolig.

Oppført (kjent): tidligst 1842 senest omkring (antatt)
Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: 13x9,5 + 22x6,5 + påbygg. Etasjer: 2+loft, 3 mot gård.

Grunnmur: Pusset
Vegger: tømmer, st. panel, pusset mur i tilbygg mot gården.
Tak: Saltak med kobbhus.

Kjeller: Under det meste av huset. Gl.hvelvkjeller lengst sør.

Eksteriør: Relativt godt bevart hjørnegård. Gesimskasse, Midtpostvinduer med 4 ruter i 2.etasje og 1.etasje mot St.Olavsgate. Butikkvinduer som ikke sprenger fasaden. Omramminger med flatt profil. Kraftig vannbord. Murt fasade mot bakgård (1926).
Interiør:

Gårdsplass, Uthus: Bakgårdspreg, men velstelt. fjernet, bygget om til bolig.

Ombygging: Påbygd murfløy lengst sør i gården.
1926. Kraftig ombygging. Fasaden lite berørt, men flytting av hovedinngang fra Dr.gt. til St.Olavs gt., ny butikk mot Dr.gt. påbygg i mur mot gården, påsetting av kobbhus. Uthus revet.
1968. Ominnredning av hjørnebutikk. Ikke anmeldt til bygningsråd.? Innredning av dursj og w.c. i 2.etasje.

Tegninger, oppmålinger:
1926 - Planer, snitt, fasader, med endringsforslag. Arkitekt Arne Vesterlid. AB

Ønskelige forandringer: Ingen spesielle.

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	A-B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 14.8.73
Sign: LF

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



Film?



148.47

I.

Gate Dronningens gate nr. 28.
Betegnelse

Eier 1970 Aspaas, Sverre.
Takst kr. 200.000 Areal tomt 354 m². bygninger 312 m²
Bruk Forretning, verksted, bolig.

Oppført KJENT ca. 1880 tidligst 1879 senest omkring ANTATT
Siste brann 1879 Tidligere branner 1841, 1708, 1681

Byggherre Gullsmed Möllers enke. Oppr. bruk
Arkitekt Johan Digre.

Plantype Leiegård.

Hovedmål 11 x 11,5 + sideflöy Etasjer 3½

Grunnmur Pusset tegl.
Vegger Pusset tegl.
Tak Saltak, skifer.
Kjeller under hele, c.6.5.

Eksteriør Pussfasade med enkel omramming av buede vinduer. Midtpartiet markert med detaljer i huggen stein, og skulpturer i nisjer. Middelalder-detaljer i klassisk hovedform.

Interiør

Gårdsplass, Uthus delvis overbygget lagerplass.

Ombygging
1912
1929 Leilighet innredet på loftet.

Tegninger, oppmålinger
1912 Planer, snitt. BA.
1929 Planer, snitt, fasade. BA.

Oppfört etter "Cathinka-Qvale-brannen" i 1879. Johan Digre utförte også nabogårdene nr. 26 og 30. Den mest interessante i en sammenhengende rekke nygotiske murbygninger. Romanske og gotiske detaljer er brukt i en helt klassisk ramme. Skulpturen er antagelig katalogvarer, og forestiller trolig Urania og Kalliope.+ Godt bevart. Som helhet er kvartalet særlig verdifullt.

+ ikke Kalliope, men sannsynligvis Klio, historiens muse.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato 26.9.72
Sign LR

II.

Gate Dronningens gate **nr.** 28.

Eldre bilder

Foto 1888, Wickström.
Utgitt av Bruns Boghandel.

Litteratur

Ingrid Pedersen: Smaksskiftninger i tröndersk arkitektur 1780 - 1910.

Kilder

A. M. Byes notater.

Tidligere bygning Tregård fra 1840-årene, tilhörte samme eier.
brent/~~revet~~ 1879.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

Gate Dronningens gate nr. 29
Betegnelse Husmorskolen

Eier 1970 Trondheim kommune
Takst kr. 250 000 Areal tomt 635 m² bygninger 370 m²
Bruk Husmorskole

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål 24,5x10,7 + sidefløy
Etasjer 2

Grunnmur betong/stein (tegl ?)
Vegger tømmer
Tak saltak, tegl.

Kjeller
Under hovedbygn,unntatt portrom.

Eksteriør Pilasterinndelt fasade, empire-vinduer med flat sidegerikt, kraftig over- og understykke. Portinnramming med helt, høyt overstykke.
Interiør Modernisert.

Gårdsplass, Stor, hellelagt, delvis beplantet.
Uthus Godt bevart - gamle midtpostvinduer.

Ombygging

1953. Vesentlig ominnredning. Ny kjeller.

Tegninger, oppmålinger

1945. Plan 1. og delvis 2.etasje, med endringsforslag BA
1953. Plan 1. og 2.etasje, og kjeller (endringsforslag) BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
positiver

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 25.6.1973.
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gate	nr. 29
Eldre bilder	Foto Udatert. THF.
Litteratur	
Kilder ICOMOS 1972 P.Holm.	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



148.48



148.49

Gate / Betegnelse	Dronningens gate	nr.	30
Eier 1970	Halvorsen, Ruth		
Takst kr.	290 000	Areal tomt 401 m². bygninger	m²
Bruk	Forretning, kontor, bolig.		
Oppført (KJENT)	1879	tidligst / senest / omkring (ANTATT)	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre	Cathinka Qvale	Oppr. bruk	Forretning, leiegård
Arkitekt	Johan Digre		
Plantype	Leiegård		
Hovedmål	16x10 + 3 fløyer omkr. gården	Etasjer	3½.
Grunnmur	Pusset	Kjeller	under hele gården.
Vegger	Pusset tegl		
Tak	Saltak, skifer. Kobbhus.		
Eksteriør	Enkelpussfasade med flate profilerte rundbuer. Kraftig gesims. Arker med prydgavler, spissbuede vinduer. Middelalderinspirert detaljering i klassisk hovedform.		
Interiør			
Gårdsplass, Uthus			

Ombygging

1910 Forandring av inngangspartiet.

Tegninger, oppmålinger

1910 Plan 1. etg. og fasade med endringsforslag. BA.

Gårdens eier omkring 1880 har gitt navn til brannen i 1879, som oppstod i Dronningens gate 30 i mars 1879. Cathinka Qvale drev forretning i gården. Johan Digre var arkitekt for nr. 26, 28 og 30. Nr. 30 er spesielt dominert av de 3 trappegavlene. Sammen med nabogårdene utgjør bygningen et helt kvartal av nygotiske eller nyromanske hus fra ca. 1880.

Ønskelige forandringer
Butikketasjen bør omarbeides.

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	

Dato 26.9.1972
Sign LR

II.

Gate Dronningens gate **nr.** 30

Eldre bilder

Foto ca. 1888, Wickstrøm. Utgitt av Bruns Boghandel.

Litteratur

Ingrid Pedersen: Smaksskiftninger i trøndersk arkitekttur 1780-1910.

Grimelund og Wallem: Katalog 1926.

Kilder A.M.Byes notater.

Tidligere bygning Cathinka Qvales gård, oppført etter 1841.

brent/~~revet~~ 1879

Kultur-, personalhistorie

Brannen 29.3.1879 brøt ut i nr. 30, Cathinka Qvales gård.

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

149.38

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 31
Betegnelse:

Eier 1970: Olsen, Charlotte
Takst kr. 55 000 Areal tomt 269 m², bygninger 150 m²
Bruk:

Oppført (kjent): ____ tidligst 1842 senest ____ omkring (antatt) 1842
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: Irregulær 4-romsplan, lang sidefløy, svalgang.

Hovedmål: 12,5x7,5/3x10 Etasjer: 2, 3 mot gård.

Grunnmur: pusset stein
Vegger: Tømmer, st.para.
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Under hele

Eksteriør: Enkel fasade, gesimskasse, T.post-vinduermed 4 ruter, profilert omramming, flate pilastre med baser og kapitel som portomramming. Svalgang.

Interiør: Ominnredet ca. 1900.

Gårdsplass, Uthus: Brostein , heller, gress, blomster, velholdt. preget av div. om- og påbygginger.

Ombygging: Påbygget 1 etasje mot gårdsplass.

Tegninger, oppmålinger: 1971.- K.E.Larsen,Særkurs, ark.hist.planer.

Ingen opplysninger i BA.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand: A.
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: A

Prioritering: C

Dato: 25.6.1973.
Sign: L.F.

II.

Gate Dronningens gt. **nr.** 31

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

1 comos 1972 - P. Holm

Tidligere bygning brent/[redacted] 1842


Kultur-, personalhistorie


Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer









I.

Gate Dronningens gate nr. 32.
Betegnelse

Eier 1970 Johansson, C. T.
Takst kr. 300.000 Areal tomt 258 m² bygninger m²
Bruk Forretning, kontor, bolig.

Oppført 1880 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1879 Tidligere branner 1841, 1708, 1681

Byggherre Kjöpmann Jens Pettersen Oppr. bruk
Arkitekt Lars Solberg. Påbygget av Ebbel.

Plantype Leiegård, hjörnegård.

Hovedmål 16 x 8 / 7,5 x 10,5 + sideflöy. Etasjer 4 (oppr. 3)

Grunnmur Pusset.
Vegger Pusset tegl.
Tak Saltak, skifer.

Kjeller under hele, c.6.5.

Eksteriør Middelalder-inspirert pussfasade med enkle profiler over og omkring flate rundbuede vinduer. Ny butikkfasade. Hjörne-karnapp båret av romanske söyler.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1936 Gotiske hjörnevinduer fjernet. Takarker fjernet. Påbygget til 4 hele etasjer.

Tegninger, oppmålinger

1936 Planer, snitt, fasader. BA.

Oppfört etter "Cathinka-Qvale-brannen" i 1879. Middelalder-inspirert detaljering. Særlig söylene i inngangspartiet er fint utformet. Bygningen er påbygget i höyden, og butikkfasaden er for-andret. Den opprinnelige karakter er likevel godt bevart. Sammen med naboene mot Dronningens gate er dette en sjelden, homogen gruppe av romantiske murbygninger fra 1880.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	-

Dato 26.9.72
Sign LR

II.

Gate Dronningens gate	nr. 32.
Eldre bilder	Foto Ca. 1888, Wickström. Utgitt av Bruns Boghandel.

Litteratur

Ingrid Pedersen: Smaksskiftninger i tröndersk arkitektur 1780 - 1910.

Kilder

A. M. Byes notater.

Tidligere bygning Kjöpmann Pettersens gård, reist etter brannen i 1841.
brent/XXXX 1879.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

Film mgl

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 33

Betegnelse:

Eier 1970: Helmersen, Alfhild m.fl.

Takst kr.: 60 000 Areal tomt 323 m² bygninger 255 m²

Bruk: Forretning, bolig.

Oppført (KJENT): tidligst 1842 senest omkring (ANTATT) 1842

Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre:

Arkitekt:

Oppr. bruk:

Plantype: Gj.gående midtgang, port fra Drilveita.

Hovedmål: 18,5x7/9x7

Etasjer: 2, sidefløy 3 mot gård

Grunnmur: Pusset

Vegger: Tømmer, st.pan.

Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Under hele. Hvelv under hovedbygningen.

Eksteriør: Vinduer gruppert omkring inngang, gesimskasse, horisontalbånd under 1.etasje vinduer. T-postvinduer, 4 ruter, profilert omramming. Portal med halvsøyler, fortanning overstykke. Trapp med smijernsrekkv.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass: Heller, kuppelstein.

Uthus: 2 et., delvis opprinnelig. Bindingsv., stående panel.

Ombygging:
1933. Tilbygget trappehus i gården.
1876 Sidefløy tilbygget mot gård og port.

Tegninger, oppmålinger:
1933. Planer 1. og 2.etasje snitt BA.
1971. planer, K.E.Larsen, ark.hist. NTH.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C.

Dato: 25.6.1973.

Sign: L.F.

II.


Gate Dronningens gate	nr. 33
Eldre bilder	Foto 1926. Portal.Kr.Kielland NK.
Litteratur	
Kilder 1 comos 1972 P.Holm.	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842.	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	




148.52



148.53



1. etage



2. etage

I.

Gate Dronningens gate nr. 35
Betegnelse

Eier 1970 Berg, Ingvar
Takst kr. 65 000 Areal tomt 170 m². bygninger 114 m²
Bruk Forretning.

Oppført KJENT ______ tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 ANTATT
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål 16x4,6, fløyer:7,5x3,3 og 5x3 Etasjer 2

Grunnmur pusset mur.
Vegger tømmer, st.panel.
Tak Saltak, tegl.

Kjeller Langs gaten.

Eksteriør Hjørnegård, port fra veita.Gesimskasse på konsoller. Dobbelt vannbord.T.postvinduer, empireomramming. Moderne butikk mot gata, hardhent innsatt. Svalgang i sidefløyen.Modernisert fasade mot gårdsplass.

Interiør

Gårdsplass, Grus, heller.
Uthus Fjernet.

Ombygging 1965. 1.etasje ombygget til bilforretning. 2.etasje modernisert, uthus fjernet.

Tegninger, oppmålinger
Oppmålt 1964, ark.Bergersen, BA
Oppmålt 1971, K.E.Larsen, særkurs ark.hist.

Ønskelige forandringer Butikkfront bør få bedre tilpasning til øvrig eksteriør.

Omgivelser
positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	C

Prioritering C


Dato 26.6.1973
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gate	nr. 35
Eldre bilder	Foto Bygn.sett fra gaten, fot.Kr.Kielland. NK.
Litteratur	
Kilder 1 comos registering 1972 P.Holm.	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



148.54



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse	Dronningens gate nr. 37
Eier 1970	Fordal, Sverre K.
Takst kr.	200000 Areal tomt 109 m², bygninger 109 m²
Bruk	
Oppført (kjent)	tidligst 1842 senest omkring 1842 (antatt)
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre / Arkitekt	Oppr. bruk
Plantype	
Hovedmål	uregelmessig 11x10 Etasjer 2
Grunnmur	betong.
Vegger	tømmer
Tak	saltak,brukket hjørne,tegl.
Kjeller	Nei.
Eksteriør	Simpelt modernisert.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	1962-63. Fullstendig ombygget. 1.etasje til bilforretn. 2.etasje til kontorer.
Tegninger, oppmålinger	Oppmåling og nye tegninger 1962,ark.Erik Guldahl. Bygningssjefens arkiv.
Ønskelige forandringer	Bør males.
Omgivelser	positive.
Vedlikeholdstilstand	A.
Antikvarisk tilstand	-
Arkitekturvurdering	-
Miljøvurdering	-
Prioritering	(C)
Dato	26.6.1973.
Sign	L.F.

II.

Gate Dronningens gate	**nr.** 37
Eldre bilder	**Foto** Hovedinnggang. Kr.Kielland, NK.

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

171,18

I.

Gate Dronningens gate nr. 38
Betegnelse

Eier 1970 Klein, Josef
Takst kr. 000 Areal tomt 220 m². bygninger 176 m²
Bruk

Oppført ______ tidligst ______ senest ______ omkring ______
KJENT ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 11x13 Etasjer

Grunnmur
Vegger
Tak

Kjeller Langs Dronningens gt.

Eksteriør Helt modernisert

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Div. ombygninger 1887-1914-49-63-69.
1969 større ombygging, bl.a. hele fasaden. Forbindelsesgang til Gjeitveita 2.

Tegninger, oppmålinger

Eldste oppmåling 1914.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering

Dato 6.7.1973.
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gate	nr. 38
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/~~revet~~	Bakgård revet etter brann 1954.
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	Kvartalet utlagt til offentlig bebyggelse.
Fremtidige planer	

149.37

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 39
Betegnelse:

Eier 1970: Olsen, Arthur K.
Takst kr. 000 Areal tomt m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ____ KJENT tidligst 1842 senest ____ omkring 1842 ANTATT
Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk: bolig

Plantype
Hovedmål: 11x8,5/2,5x2,5+10,5x2,5 Etasjer: 2

Grunnmur: pusset stein,delvis forblan- med skifer
Vegger: tømmer,st.panel.
Tak: saltak, tegl.
Kjeller: under hele

Eksteriør: Jevnt fordelte T-post-vinduer, empireomramming.Port med overlys,flatt overstykke,flat omramming.I nngang fra port.Svalgang innkledd.Kobbhus med port.

Interiør: 1. etasje godt bevart, grue i kjøkken.

Gårdsplass, Uthus: Heller i portrom,gårdsplass støpt. Vannpost. Bindingsverk,st.panel,godt bevart.

Ombygging: Antakelig en del ombygget omkring 1900.

Tegninger, oppmålinger

Ingen opplysninger i bygningsar- kiv.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: A-B
Arkitekturvurdering: B-C
Miljøvurdering: A.

Prioritering: C

Dato: 27.6.1973
Sign: L.F.

II.

Gate Dronningens gate 39 nr.

Eldre bilder /

Foto Bygn. sett fra gaten.
Kr.Kielland, NK.

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/~~revet~~- 1842.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

149.24

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gt. nr. 40
Betegnelse

Eier 1970: Lehn, Pedersen, Per
Takst kr. 000 Areal tomt 588 m². bygninger 372 m²
Bruk: Forretning, verksted, kontor, bolig.

Oppført 1842 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype
Hovedmål — Etasjer $2\frac{1}{2}$

Grunnmur: pusset mur, støpt.
Vegger: tømmer, st.vekselpanel med svakt staffert kant, ujevne breddder.
Tak: Saltak, kobbhus, tegl.
Kjeller: Under hele.

Eksteriør: 2.etasje med gammel panel, jevnt fordelte vinduer, flatt profilert empireomramming. Hele ruter. Port med enkel omramming. Moderne forretningsfasade. Mot gårdsplass omramming med flate konsoller, tidlig empirepreg (ca. 1810).
Interiør

Gårdsplass: Heller, kuppelstein
Uthus: Bindingsverk, st.panel, bakgård i mur, bolig.

Ombygging: Div. ombygginger, kobbhus 1927.
Innredning av butikk, endring av fasade.
Senking av gulv 1967.

Tegninger, oppmålinger: Snitt og fasaderiss 1927 oppmålt 1967. Bygningssjefens arkiv.

* Interiører.
Sterkt forandret.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering –
Prioritering –

Dato 6.7.1973.
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gate	nr. 40
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

149.36

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 41
Betegnelse:

Eier 1970: Askelund, Jonas
Takst kr. 80 000 Areal tomt 236 m². bygninger 211 m²
Bruk:

Oppført (kjent): tidligst 1842 senest omkring (antatt) 1842
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre:
Arkitekt:
Oppr. bruk: bolig.

Plantype: 3-fløyet midtgangshus, innkjørsel fra Wilmannsveita.

Hovedmål 15x9/3,5x4,5+15x4. Etasjer 2 (3 mot gårdsplass)

Grunnmur: stein, mur, forblendet med skifer
Vegger: tømmer, stående panel.
Tak: Saltak, tegl.
Kjeller: under hele.

Eksteriør: Symmetrisk fasade. Klassisistisk portal med pilasteromramming, kannelert. Joniske kapiteler. T-postvinduer, kraftig empire-omramming.

Interiør: Til dels godt bevarte. Brystningspanel i enkelte rom.

Gårdsplass: Hellelagt.
Uthus: Bindingsverk, st. panel.

Ombygging:
1898 Ominnredning av bakbygning.
1911 Innredning av butikk og pølsemakerverksted.

Tegninger, oppmålinger
1898 Oppmålt og endringsforslag. Bygningssjefens arkiv.
1924 Oppmålt ved E.Motzfeldt (ark.hist.?)
Skjema og detaljer: Vindusomramming, hovedinngang. Pilasterdetalj, overstykke.

* Grunnmur er utett, og har rast ut på enkelte steder. Taket dårlig, men lekker ikke. Portal og dørterskel i dårlig forfatning.

Vinduer utette.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: C-*
Antikvarisk tilstand: A-B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: A

Prioritering: B

Dato: 27.6.1973.
Sign: L.F.

II.

Gate	Dronningens gate	nr.	41
Eldre bilder		Foto	1926 Kr. Kielland, NK. a. Huset sett fra gaten. b. Hovedinngang.

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

149.23

149.22

I.

Gate: Dronningens gate nr. 42
Betegnelse:

Eier 1970: A/S Østerlies Farvehandel
Takst kr. 220 000 Areal tomt 216 m² bygninger 216 m²
Bruk:

Oppført ____ (KJENT) tidligst 1842 senest ____ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: 14x16 Etasjer: 2

Grunnmur: betong
Vegger: tømmer, platekledd
Tak: saltak, tegl.

Kjeller: under hele tomta

Eksteriør: Gesimskassen er det eneste som er bevart av opprinnelig fasadeutstyr.

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
1931 ombygging av butikk, påbygging av trappehus, utvidelse av kjeller mur.
1935 Kjeller under hele tomta, gjenbygging av gårdsplass m.m.
1962 Forandring av inngangsparti og vegg mot Prinsens gt.

Tegninger, oppmålinger:
1930 oppmåling og endringsforslag, ark.Arne Vesterlid.
1935 " " " ark. Semmelmann
begge i bygningssjefens arkiv.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: positive

Vedlikeholdstilstand: A
Antikvarisk tilstand: –
Arkitekturvurdering: –
Miljøvurdering: –

Prioritering: –

Dato: 16.7.1973.
Sign: L.F.

II.

Gate Dronningens gate nr. 42.

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet 1842.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

149.34

I.

Gate Dronningens gate nr. 43
Betegnelse

Eier 1970 Andr.L.Riis
Takst kr. 50 000 Areal tomt 166 m². bygninger 142 m²
Bruk Bolig,(butikklokale på hjørnet har stått tomt flere år)

Oppført (kjent) ______ tidligst 1842 senest ______ omkring (antatt) 1842
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype Hjørnehus

Hovedmål 11x7,5/5,5x4 + 11,5x3,5 Etasjer 2

Grunnmur pusset
Vegger tømmer, st.panel
Tak Saltak, tegl.

Kjeller under hele.

Eksteriør Jevnt fordelte vinduer. T-postvinduer i 2.et.,butikk-vinduer i 1.et. Omramming, flatt profilert.

Interiør Preget av ombygninger 1890-1920.

Gårdsplass, Hellelagt.
Uthus Bindingsverk, st.panel.

Ombygging 1890 Kjelleren utvidet. Forskyvning av ytterveggen mot gården.
1920 Flytting av den ene inngangsdøren, og trappen. Grue i kjøkkenet fjernet, ny pipe

Tegninger, oppmålinger
1920 Oppmåling og endringsforslag. Bygn.sj.`s arkiv.

Ønskelige forandringer
Vedlikehold, fjerning av butikkskilt.

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B-C
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 27.6.1973.
Sign LF

II.

Gate Dronningens gate 43 nr.

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

149.21

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 44
Betegnelse

Eier 1970: Ekseth, Jørund m.fl.
Takst kr. 75 000 Areal tomt 342 m² bygninger 295 m²
Bruk: Frisør,kafe,bolig.

Oppført (kjent) — tidligst 1842 senest — omkring (antatt) 1842
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype
Hovedmål 14x8/9,5x17/8x5/4,5x15 Etasjer 2

Grunnmur: pusset mur
Vegger: tømmer, liggende panel, (platekledd 1.et.)
Tak: saltak, skifer.

Kjeller: Langs gaten og under vestre sidebygning.Også under østre?

Eksteriør: Kraftig gesimskasse på tett stående konsoller. T-post-vinduer ,profilert omramming.Horisontalbånd. Inngangs-parti inntrukket.Profilert omramming.
Interiør: ca. 1900 og nyere.

Gårdsplass, Hellelagt, velholdt.
Uthus: 3 etasjer, mur,-2 et.tømmer, innredet til bolig.

Ombygging
1895 Kraftig ombygget.Butikkvinduer og ny inngang i fasaden.Svalgang mot gården fjernet,murvegg i stedet.Kjeller utgravd.
1967 Innredning av w.c. i sidefløy.

Tegninger, oppmålinger
1895 Oppmåling delvis og endringsforslag. Bygn.sj.'s arkiv.

Ønskelige forandringer
Fjerne platekledning.

Omgivelser
positive.


Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 6.7.1973.
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gate	nr. 44
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ –	
Kultur-, personalhistorie	1928 innredning av melkutsalg. 1937 " annlegg til fremstilling av pelsdyrfor i bakbygningen. Tidligere "Selanders Hotell".
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	Gjeldende reg.plan 585.
Fremtidige planer	



149.33



149.32

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 45
Betegnelse

Eier 1970: Selbæk, Frithjof
Takst kr. 40000 Areal tomt 131 m². bygninger 95 m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 8,5x6,5/3x5+8,5x3 Etasjer 2

Grunnmur: pusset mur
Vegger: tømmer, st.panel.
Tak: saltak, tegl.

Kjeller: Under hovedbygn.

Eksteriør: Vinduer asymetrisk gruppert omkring midtdør 2-fagsvinduer 6 ruter, 3-fagsvindu tverrpost. Fint utskåret døromramming."Joniske" kapitel.Fortanning på overstykket. Mot gårdsplassen nyere vinduer, ~~omramming~~, flatt profilert med hele ruter.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus: Støpt heller og kuppelstein i port. Åpen 2.et.boder nede.bindingsverk,st.panel.

Ombygging: Ca. 1930-60?: innvendig modernisering. utskifting av vinduer mot gårdsplass.

Tegninger, oppmålinger

Ingen opplysninger i bygn.sj.`s arkiv.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering B

Dato 27.6.1973
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gate	nr. 45
Eldre bilder	Foto Hovedinngang 1926 Kr.Kielland. NK.

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

149,19

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 47A
Betegnelse:

Eier 1970: Nervik, Bjarne
Takst kr.: 25 000 Areal tomt 62 m², bygninger 56 m²
Bruk: Butikk, bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk: bolig
Arkitekt

Plantype: Hjørnehus, inngang via port fra veit

Hovedmål: 5,5 x 7,5 Etasjer: 2

Grunnmur: pusset stein,
Vegger: tømmer, stående panel
Tak: Valmtak, tegl.

Kjeller: under hovedbygningen.

Eksteriør: gesimskasse, kraftige overstykker over 2.et. vinduer. Ellers modernisert. Butikk med store vinduer, nye vinduer i 2.et. - hele ruter.
Interiør: Modernisert i 1.et.

Gårdsplass, Hellelagt.
Uthus: bind.verk, stående panel.

Ombygging

1936. Forandring av 1.et. til butikklokale. (Ark. Borgny Solheim.)
1966 Utskifting av 4.vinduer

Tegninger, oppmålinger

1936 Plan 1.etasje og fasadeskisse, før og etter forandring.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering A-B

Prioritering C

Dato 27.6.1973.
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 47a
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

149.18

I.

Gate: Dronningens gate nr. 47 B
Betegnelse:

Eier 1970: Waldum, Lars
Takst kr.: 30 000 Areal tomt 89 m². bygninger 80 m²
Bruk: butikk, bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: Hjørnegård, port og inngang fra veit,butikk på hjørnet

Hovedmål: 6,7x6.7+6,5x4 (langs Fotveita) Etasjer: 2

Grunnmur: pusset
Vegger: tømmer, st.panel
Tak: saltak,brukket tegl.

Kjeller: 2,5 m
under hele eiendommen
sørover til porten.

Eksteriør: gesimskasse,2-fagsvinduer med hele ruter.Omramming varierende, flatt profilert (empire) Horisontalbånd, mell.1. og 2.et.vinduer mot gate.Butikkvinduer i 1.et.
Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus: Noe gjenbygget ved at trapp antagelig er flyttet.
Gl. vinduer i uthus , betongheller.

Ombygging:
1905 Flytting av vegger i 1.etasje, gl.murpipe m/grue revet, ny pipe oppsatt, ny kjeller utgravd.
1954 Gl.pipe erstattet med ny, flyttet.
1964 innredning av dusj & w.c. i 1.etasje.

Tegninger, oppmålinger:
1905 oppmåling og endringsforslag. Bygn,sjefens arkiv.
1964 plan.

Svært velstelt.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand: A
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: A

Prioritering: C

Dato: 29.6.1973.
Sign: L.F.

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 47B
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

149.17

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 48
Betegnelse:

Eier 1970: Wold, Alf
Takst kr. 100.000 Areal tomt 404 m² bygninger 334 m²
Bruk: Butikk, kontor, bolig

Oppført (KJENT): ______ tidligst 1842 senest ______ omkring (ANTATT) ______
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:
Hovedmål: 17 x 8,5 + sideflöy Etasjer: 2

Grunnmur: stein, pusset.
Vegger: tömmer, st. panel.
Tak: saltak, tegl.

Kjeller: langs Dronningens gt. og langs Asylveita til porten.

Eksteriør: Enhetlig preg. Kraftig, profilert gesimskasse, store empire-vinduer med noe varierende inndeling og omramming. Hjörnebutikk fint tilpasset bygningen. Kraftig vannbord. Nyere inngangsdör, omramming med pilastre, kapiteler og overstykke empire-preget.
Interiør: Stort sett modernisert.

Gårdsplass: heller, asfalt.
Uthus: moderne vinduer.

Ombygging:
1896 Pakkhus delvis innredet til boligrom. Ny bakerovn i kjeller. Hjörneværelse omgjort til butikk?
1917 Endring av fasaden: butikk antakelig gjort om til boligrom. Bakerovner i kjeller fjernet.
1927 Endring av fasaden: butikkfasade på hjörnet. Ark. Erling Krogseth.
1957 Innredning av garasje i mur i bakbygn.
1968 Vegg i butikklokalet fjernet.

Tegninger, oppmålinger:
1896 2 snitt og plan 1. etasje. Bygn.sjefens arkiv.
1917 Plan kjeller og fasadeskisse. Delvis plan 1. et. Bygn.sjefens arkiv.
1927 Oppmåling fasade og endringsforslag. Bygn.sj. arkiv.
1938 " hovedinng. 1:10, detalj. 1:1. A.Nygaard (Sverre Pedersen)

Ønskelige forandringer: Inngangsdör burde skiftes.

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 4.4.73
Sign: L.F.

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto 1926 Hovedinngang. Kr. Kielland. NK.

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



149.31



149.29



149.30

I.

Gate Dronningens gt. nr. 49
Betegnelse

Eier 1970 Overgård, Elfrida
Takst kr. 30.000 Areal tomt 134 m² bygninger 113 m²
Bruk Bolig

Oppført ______ KJENT tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 ANTATT
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype 4-romsplan tillempet sidefløyer

Hovedmål 8,7 x 6,5 + sidefløyer Etasjer 2

Grunnmur pusset stein
Vegger tømmer, st. panel
Tak saltak, tegl

Kjeller Delvis (kun matkjeller)

Eksteriør Gesimskasse, jevnt fordelte T-postvinduer, flat omramming, overbord på konsoller
Nyere vinduer mot gårdsplass

Interiør

Gårdsplass, Støpt. Portrom gjenkledd.
Uthus Bindingsverk

Ombygging
1939- Innredning av vaskerom og wc i bakbygning.
Ombygging av trapp og påsetting av kobbhus ?

Tegninger, oppmålinger
1939- Oppmåling med endringsforslag. Bygn.sjefens arkiv.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	A - B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 29.6.73
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 49
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

149.16

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gt. nr. 50
Betegnelse

Eier 1970: Vår Frue Menighet
Takst kr. 120.000 Areal tomt 320 m². bygninger 241 m²
Bruk: Møtelokaler, bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål: 17x7,3 + 8,3x5,6(langs St. Olavs gt.) Etasjer: 2

Grunnmur: pusset
Vegger: tømmer, st. panel (sidefløy murt mot gårdsplass
Tak: Saltak, tegl

Kjeller: 1,7 m under hele bygningen

Eksteriør: Gesimskasse, jevnt fordelt krysspostvinduer. Flat omramming, i 1.et. m. tympanonfelt over, segmentformet overstykke over inngang, kannelerte pilastre. Monogram E.L.?, årstall 1898-1919 Lorentz Erbe

Interiør

Gårdsplass, Støpt
Uthus: Mur

Ombygging
1918 - Kraftig ombygging av interiør, flytting av hovedinngang, nye trappehus påbygd i gården, uthusene revet, ny automobilgarasje bygget i gården. Vindus- og portomramming forandre. Alle piper flyttet. H.Joh. Knudtsen

Tegninger, oppmålinger
1938 - SPA
1918 - Grundig oppmåling og endringsforslag. Ark. H.Joh.Knudtsen (BA.)

Byens første spesialtegnete automobilbarage ?

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 6.7.73
Sign: L.F.

II.

Gate Dronningens gt. **nr.** 50

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

På tegning 1900: "Herr Kjøbmand Lorenz Erbes Gaard"

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

149.28

149.27

Film mgl

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Dronningens gate nr. 51
Betegnelse	
Eier 1970	Botnvik, Anna O.
Takst kr.	28 000 Areal tomt 110 m². bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført (KJENT)	tidligst 1842 senest omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk Bolig
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	8,5x7/4,5x7+4,5x3 Etasjer 2
Grunnmur	pusset
Vegger	tømmer st.panel
Tak	Saltak, tegl.
Kjeller	under hovedbygningen.
Eksteriør	Jevnt fordelte vinduer,T-post flat omramming med overbord på konsoller.Gesimskasse, dobbelt vannbord smal port med trapp fra gaten.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	1886 Tillatelse til ombygging, ikke nærmere angitt.
Tegninger, oppmålinger	
	Ingen opplysninger i bygningsjefens arkiv.
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	A-B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C.
Dato	30.6.1973
Sign	L.F.

II.

Gate Dronningens gate nr. 51

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

149,15

I.

Gate Betegnelse: Dronningens gt. nr. 52

Eier 1970: Sand, Dan.
Takst kr.: 35000 Areal tomt 157 m². bygninger 119 m²
Bruk: Kontor, bolig

Oppført (KJENT): ______ tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre Arkitekt: Oppr. bruk:

Plantype:

Hovedmål: 9 x 6,5
Etasjer: 2+loft (3 et. mot gårdspl.)

Grunnmur: pusset mur
Vegger: pusset mur (mot bakgård u-pusset)
Tak: Saltak, kobbhus sementstein
Kjeller: under hovedbygn.

Eksteriør: Enkel pussfasade, profilering omkring vinduer, horisontal-bånd, midtpostvinduer i 2. etasje.

Interiør: delvis modernisert

Gårdsplass, Uthus: støpt. Bindingsverk og tømmer, st. panel. Delvis utkraget, ~~delvis innredet som bolig.~~

Ombygging:
1901 - Trapp mellom hovedhus og bakgård
1932 - Påsetting av kobbhus
1955 - Vannklosett i alle tre etasjer i uthusfløy
1958 - Utskifting av vinduer i 1. etasje

Tegninger, oppmålinger:
1932 - Plan, snitt og oppussing av loftset. m/kobbhus. Bygningssjefens arkiv.

Ønskelige forandringer: Vinduene i 1. et. bør få inndeling som i 2.

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A - B
Antikvarisk tilstand	A - B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	-

Dato: 6.7.73
Sign: L.F.

II.

Gate	Dronningens gt.	nr.	52
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent xxxx	1842		
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

149,88

I.

Gate Dronningens gt. nr. 53
Betegnelse

Eier 1970 Menne, Sverre
Takst kr. 20.000 Areal tomt 89 m², bygninger m²
Bruk

Oppført ____ (KJENT) tidligst 1842 senest ____ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype 2 innganger fra postrom

Hovedmål
Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein
Vegger Tømmer, liggende panel
Tak Saltak, eternit.

Kjeller Under hovedbygn.

Eksteriør Relativt kort fasade, jevnt fordelte vinduer, nye med hele ruter, flat omramming. Overstykker som på nr.49 og 51. Port ca. 1890. Dørblad m. rosetter.T-post-vinduer mot gårdsplass.

Interiør

Gårdsplass, Hellelagt, støpt.
Uthus Bindingsverk, st. panel.

Ombygging Antagelig ombygget ca. 1890. (trapp fra gårdsplass, innredning av leiligheter)

Tegninger, oppmålinger

Ingen opplysninger i bygn.arkiv

Ønskelige forandringer
Skifting av vindustype

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B - C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering -

Dato 26.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 53
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

149.14

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gt. nr. 54
Betegnelse:

Eier 1970: Elnan, E.K.
Takst kr.: 80.000 Areal tomt 207 m². bygninger 156 m²
Bruk: Kontor, bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: Midtgangsplan, dobbeltrom

Hovedmål: Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Tømmer, st. panel
Tak: Saltak, tegl

Kjeller: Hvelvkjeller under østre halvdel av huset

Eksteriør: Symetrisk oppbygget. Nye vinduer med hele ruter.

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Heller, brostein
Uthus: Bindingsverk, st. panel, Boder.

Ombygging
1930 Utskifting av piper, ombygging av kjøkken og baktrapper, ombygging av bakfløy.
1961 Tillatelse til endring av fasaden og innr. av butikk i 1. et. Ark. Knut Bergersen. Ikke utført etter planene?

Tegninger, oppmålinger
1930 Oppmåling og endringsforslag. S. Marstein. Bygn.sjefens ark
1961 Fasade og plan 1. et., før og etter omb. Bergersen. Bygn.sjefens arkiv.

*) Vinduer bør erstattes med vinduer som har bedre format og inndeling.
Huset bør males i samme farge i begge etasjer.

Ønskelige forandringer: *)

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: A
Antikvarisk tilstand: –
Arkitekturvurdering: –
Miljøvurdering: –

Prioritering: C

Dato: 6.7.73
Sign: L.F.

II.

Gate	Dronningens gt.	nr.	54

Eldre bilder	Foto 1926 Hovedinngang. Kr.Kjelland NK

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

149.1

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Dronningens gt. nr. 56
Betegnelse

Eier 1970 Hybertsen, Sverre A.
Takst kr. 120.000 Areal tomt 275 m² bygninger 275 m²
Bruk

Oppført ______ tidligst 1842 senest ______ omkring 1842
KJENT ANTATT
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 14,5x8,5 + 10,5 8 (verksted-fløy) Etasjer 2

Grunnmur Pusset mur
Vegger Tømmer, st. panel
Tak Saltak, skifer

Kjeller Under deler av hovedhus og under hele verksted-bygn.

Eksteriør Jevnt fordelte krysspostvinduer, flat omramming med kraftig halvstaff. Profilerte overstykker. Inngang med flat pilaster-omramming, fortanning under overstykke.

Interiør 1. et. innredet til verksted, påbygg i betong mot veita. 2.et. modernisert bolig, spiserom og gard. for verksted.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1956 Innredning av wc og bad.
1962 Kraftig ombygging av interiøret. Tilbygg av verkstedfløy (blikkenslager) i betong. Ark. E. Krogseth.
Gl. bakbygning revet.

Tegninger, oppmålinger
1938? Oppmåling: Hovedinngang 1:10, detaljer 1:1 O.Vangsnes (Sverre Pedersen)
1962 Oppmåling og endringsforslag: planer og snitt. Bygningssjefens arkiv.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B - C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 6.7.73
Sign L.F.

II.

Gate	Dronningens gt.	nr.	56
Eldre bilder		Foto	Hovedinngang. Kr.Kjelland NK

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



149.2

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gt. nr. 58
Betegnelse

Eier 1970: Dreyer, Henrik
Takst kr.: 75.000 Areal tomt 299 m². bygninger 225 m²
Bruk: Kontor, bolig

Oppført ______ KJENT tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 ANTATT
Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål: 15,5x9,5 + 4,5x10
Etasjer: 2, 3 mot gårdsplass

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Tømmer, st. panel, murt side-fløy og mot gårdsplass
Tak: Saltak, tegl

Kjeller: Under hele hovedhuset og sidefløyen

Eksteriør: Jevnt fordelte T-postvinduer, flat, avfaset omramming, overstykker på konsoller. Horisontalbånd.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus: Kuppelstein, heller.
Bindingsverk, st. panel.

Ombygging
1878 Kraftig ombygging: Flytting av inngang og trapp, utvidelse mot gården (murvegg), tilbygg av sidefløy.
1886 Sammenbygging av hovedhus og uthus.
1951 Ny vesentlig forandring av romoppdelingen, innredn. av bad og wc.
1957 Ominnredning av loftsleilighet: oppdeling til 2 leil.

Tegninger, oppmålinger
1878 Oppmåling og endringsforslag. Bygn.sjefens arkiv.
1949 " " " : Planer og snitt. Bygn.-sjefens arkiv.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 4.7.73
Sign: L.F.

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 58
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

149.3

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gt. nr. 60
Betegnelse

Eier 1970: A/S Dr.gt. 62-64
Takst kr. 40.000 Areal tomt 148 m². bygninger m²
Bruk

Oppført (KJENT) — tidligst 1842 senest — omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Mur, forblendet m.skifer
Vegger: Tømmer, st. panel
Tak: Saltak, tegl
Kjeller: Under hovedbygn.

Eksteriør: Gesimskasse, jevnt fordelte T-postvinduer, empireomramming, kraftig overstykker. Døromramming flate pilastre med enkel baser og kapiteler, kraftig overstykker m. fortanning
Interiør: Vekselpanel i tak, ellers modernisert.
I gang brystningpanel, kannellerte pilastre.
Gårdsplass: Trang, hellelagt.
Uthus: Bindingsverk, st. panel.

Ombygging
1880 Tilbygg av sidefløy på østre side.

Tegninger, oppmålinger

Dr.gt. 60-64 kjøpt opp av NAF som i 1970 har fått avslag på sine planer om nybygg i 6 etasjer.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B - C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 4.7.73
Sign L.F.

II.

Gate	Dronningens gt.	nr.	60
Eldre bilder		Foto	1926 Hovedinngang. Grimelund NK
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/~~revet~~	~~xxxx~~ 1842		
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer	Eieren (NAF) prosjektert nybygg på Dr.gt. 60-64 Forhåndsanmeldelse avslått av bygn.rådet 23.1.70		



149.5



149.4



169.22

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gate nr. 62
Betegnelse

Eier 1970: A/S Dronningens gt.62/64
Takst kr. 70 000 Areal tomt 238 m². bygninger 176 m²
Bruk: Bolig

Oppført (KJENT) ____ tidligst 1842 senest ____ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål: 12x7,2 bakgård: 11,5x6,5 — Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset mur.
Vegger: tømmer, liggende panel
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Langs Dronningens gt. og Tyrkrisveita

Eksteriør: gesimskasse, jevnt fordelt T-postvinduer, sen empire omrammimg, horisontalbånd med fortanning under 2.etasjes vinduer. eldre vinduer mot gårdsplass, kobbhus.
Interiør: Vekselpanelt himling 2.ettasje.

Gårdsplass, Uthus: Felles med nr.64, inngang fra veit.
Mur mot gårdplass.(eldre uthus på tvers er i bord, verk.st.pan.

Ombygging:
1881 oppførelse av kjeller med bakerovn.
1897 Utvidelse av kjelleren.
1917 Kraftig ombygging av bakgården til møbelverksted (tidl.bolig). Eller bygget ny i mur ?
1944 Forandringer i verkstedslokalene.

Tegninger, oppmålinger:
1916 Grundig oppmåling og endringsforslag. Mangler fasade mot Dronningens gate. Ark.Karl Tellefsen. Bygningssjefens arkiv.

Bakgård mot Tyrkrisveita murt 1.etasje, tre over. Stående panel,saltak,tegl. Dronningens gt.60-64 kjøpt opp av NAF, som i 1970 har fått avslag på sine planer om nybygg i 6 etasjer.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 5.9.1974.
Sign: L.F.

Gate Dronningens gate	**nr.** 62
Eldre bilder	**Foto**
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

Tyrkrisocita

GÅRDSPLASS

RUM

KJ.

STUE

STUE

STUE

Plan 1. et. 1:200

DIN A/S

1199,8

Gate: Dronningens gate nr. 64
Betegnelse

Eier 1970
Takst kr. 115.000 Areal tomt 284 m² bygninger 260 m²
Bruk

Oppført ___ KJENT tidligst 1842 senest ___ omkring 1842 ANTATT
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype: Stor hjørnegård

Hovedmål: 13,5x9,5 + fløybebyggelse Etasjer $2\frac{1}{2}/3$

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Tømmer, st. panel
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Under hele bebyggelsen

Eksteriør: Gesimskasse, T-post-vinduer, profilert omramming, 2-fløyet inngang, flat pilasteromramming med enkle baser og kapiteler. Enkelte eldre vinduer mot gårdspl. Murbygninger mot veita.

Interiør: Ca. 1900.

Gårdsplass, Støpt
Uthus: 2 et. bindingsverk, st. panel gl. vinduer. Nyere i mur mot veit. 2 et.

Ombygging

1897 - Kraftig ominnredning, innredning av hjeørnebutikk, riving av fløy mot Tyrkrisveita og bygging av ny murfløy. Utvidelse av kjeller. Ark. O. Alstad.

1948 - Innredning av kjølerom for melkutsalg.

1960 - Innsetting av nytt butikkvindu og dør i nordre butikk. Ark. A. Flaa.

Tegninger, oppmålinger

1897 - Oppmåling og endringsforslag: planer og snitt. Ark. O. Alstad. Bygn.sjefens arkiv.

Dr. gt. 60-64 kjøpt opp av NAF, som i 1970 har fått avslag på sine planer om nybygg i 6 etasjer.

Mot dr. gt. ligger bannbord helt ned på fortaug, fare for råde.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 4.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 64
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842	
Kultur-, personalhistorie På tegning 1897: "Kontitor Thranes Gaard (Viktoria Hotel)" Ombygd 1897 fra hotell til bolighus med butikklokale.	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

149.9

I.

Gate: Dronningens gt. nr. 72
Betegnelse:

Eier 1970: Ryjord, Nils
Takst kr.: 40 000 Areal tomt 203 m². bygninger 160 m²
Bruk: Bolig

Oppført (KJENT): tidligst 1842 senest omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: Midtgangsplan, dobbeltrom

Hovedmål: 12x9 Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset
Vegger: Tømmer, st. panel
Tak: Saltak, tegl. Kobbhus mot gård

Kjeller: Under halve hovedbygn.

Eksteriør / Interiør: Symetrisk omkring inngang. Gesimskasse, T-post-vinduer, flat omramming. 2-fløyet inng.dør med overlys. Flat profilert omramming. Vinduer 2.et.mot gårdspl. kryss-post, midthengsling, flat profilert omramming.

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt. Inngang fra Sandgt. 31. Utmurt bindingsverk, svært godt bevart. 2 et.

Ombygging:
1912 Omregulering av tomta i forbindelse med nybygg på Sands gt. 31. Ny sidefløy (øst) i mur.

Tegninger, oppmålinger:
1912 Oppmåling og tilbygg forslag. Ark. Joh. Osness (samme som har prosjektert de tre murgårdene på nabotomtene) Bygn.sjefens arkiv.
1940 Sverre Pedersens arkiv.

Ny sidefløy 1912 utført?

Ønskelige forandringer:

Omgivelser:

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	A - B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 4.7.73
Sign: L.F.

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 72
Eldre bilder	Foto 1926 Hovedinngang. Kr.Kjelland NK
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ xxxx 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



148.61



148.59

I.

Gate Dronningens gate nr. 74
Betegnelse

Eier 1970 Østereng, Albert
Takst kr. 40. 000 Areal tomt 167 m². bygninger 122 m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype 4-romsplan

Hovedmål 9,7x7,5 + 9x4 Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein
Vegger Tømmer, st. panel
Tak Seltak, tegl

Kjeller
Under hele hovedbygn.

Eksteriør Jevnt fordelt T- postvinduer, flat omramming med kraftig halvstaff midt på.(Spor av tidl. midthengsling i overstykke). Gesimskasse. Portomramming i plan med panel, enkle kapiteler.
Interiør Modernisert.

Gårdsplass, Støpt. Delvis overdekket med balkong.
Uthus Innredet til bolig. Moderne preg.

Ombygging
1916 Ombygging trapp/entre/kjøkken. Liten utvidelse mot gården i mur. Gl. pipe med grue erstattet med ny og mindre.
1951 Innredning av dusj i 2. etasje.

Tegninger, oppmålinger
1926 Oppmåling og endringsforslag. Mangler fasader. Bygn.-sjefens arkiv.
1940 SPA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 3.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gate	nr. 74
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

148.60

148.62

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Dronningens gt. nr. 76
Betegnelse	
Eier 1970	Møbius, Helmuth
Takst kr.	35 000 Areal tomt 154 m². bygninger 110 m²
Bruk	
Oppført (KJENT)	tidligst 1842 senest omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk Bolig
Arkitekt	
Plantype	Oppr. fireromsplan, senere endret.
Hovedmål	11x7 + 11x2,5 Etasjer 2
Grunnmur	Pusset sten
Vegger	Tømmer, liggende panel
Tak	Saltak, tegl
Kjeller	Under halve hovedbygn.
Eksteriør	Gesimskasse, horisontalbånd under vinduer,brystningsfelt 1.et. 2-fløyet inng.dør, 2-fløyet port. Nye T-post-vinduer (koblede) flat omramming. Overbord på konsoller "snekkerdekor" ved dør og port (ca. 1890.
Interiør	Delvis modernisert (eldre himling i 1.et.
Gårdsplass,	Støpt
Uthus	Bindingsverk, st. panel, gl. vinduer

Ombygging

1939 Oppussing
1972 2. et. modernisert, nye koblede vinduer

Tegninger, oppmålinger

1940 SPA

Ingen oppl. i bygn.arkiv

Ønskelige forandringer

Vindusomramming i bedre samsvar med øvrig fasadeutstyr.

Omgivelser

Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B - C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 3.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 76
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ x 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



148.63



148.65

I.

Gate Dronningens gt. nr. 78
Betegnelse

Eier 1970 Wedø, Mary
Takst kr. 45 000 Areal tomt 149m². bygninger 120m²
Bruk Bolig

Oppført ____ (KJENT) tidligst 1842 senest ____ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype 4-romsplan, ombygget. Portrom gjenbygget.

Hovedmål 11 x 8,2 + 10 x 2,4 Etasjer 2½

Grunnmur Pusset mur.
Vegger Tømmer st. panel
Tak Saltak, tegl

Kjeller SPA 1940: "fin kjeller"

Eksteriør Jevnt fordelte T-postvinduer. Empire- omramming.
Port med flate pilastre, kraftig overstykke.
Utskårete felter på port. Et gl. vindu mot gårdsplass.

Interiør Gamle himlinger, ellers modernisert.

Gårdsplass, Støpt.
Uthus Bindingsverk, st. panel.

Ombygging

1965 Tilbygg mot gården for dusj og WC i 2. etasje,
og innredning av WC med kobbhus på loftet.

Tegninger, oppmålinger
1940 SPA
1965 Skjematiske planer og snitt med tillbygg.
Bygningssjefens ark.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	A - B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 30.6.1973
Sign LF

Gate Dronningens gt. **nr.** 78

Eldre bilder

Foto
Bygn. sett fra gaten.
Kr. Kielland 1926. NK.

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



148.67



148.66

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Dronningens gt. nr. 80
Betegnelse	
Eier 1970	Lindheim, Ingrid
Takst kr.	60 000 Areal tomt 172 m². bygninger 136 m²
Bruk	Kontor, bolig
Oppført (KJENT)	tidligst 1842 senest omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk Bolig
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	9,7 x 9,4 + 8,3 x 3,7 side-fløy Etasjer 2 + loft.
Grunnmur	Mur, pusset
Vegger	Tegl, pusset
Tak	Saltak, tegl, stort kobbhus
Kjeller	2,6 m hovedkjeller under det meste av gatehuset, ødelagt 1916?
Eksteriør	Enkel puss-fasade, profilert gesims og horisontalbånd. T-postvinduer. Stor trefløyet port, vakkert utformet.
Interiør	Moderne.
Gårdsplass,	Støpt.
Uthus	Bindingsverk

Ombygging

1917 - Forandringsarbeider. Antakelig forandring av kjeller og loft.
1934 - Påsetting av kobbhus mot gaten.
1968 - Innredning av WC i 2.etasje.

Tegninger, oppmålinger

1916 - Snitt, kjellerplan gl. kjeller, loftsplan. Ark. H. Joh. Knudtsen, Bygningssejfens ark.
1934 - Snitt, fasade, loftsplan.
1940 - SPA.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 20.6.1973
Sign LF

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 80
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



148.69



148.70

Gate Betegnelse: Dronningens gt. nr. 82

Eier 1970: Johnsen, Audun m. fl.
Takst kr.: 32 000 Areal tomt 172 m² bygninger 151 m²
Bruk: Bolig

Oppført (KJENT): tidligst 1842 senest omkring 1842- (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk: Bolig

Plantype
Hovedmål: 9,3 x 7,7 + sidefløy og bak-bygning
Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset mur.
Vegger: Tømmer, ligg. panel (stående mot gårdsplass)
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Hvelvkjeller 2,3 m

Eksteriør: Frodig fin -de siecle: "Bølget panel", rosetter på omramminger, gesimskasse, T-postvinduer, horisontalbånd under vinduer.
Interiør: Preg fra århundreskiftet, delvis modernisert.

Gårdsplass: Heller.
Uthus: Delvis benyttet som bolig.

Ombygging

1902 - Vesentlig ombygging av interiøret. Trapper flyttet, piper skiftet ut, yttervegg mot gården flyttet i 1.etasje, ny murvegg. Kjeller uforandret. Vinduer skiftet (iallfall mot gården)
1943 - Innredning av WC

Tegninger, oppmålinger

1902 - Oppmåling og endringsforslag. Pent tegnet. Mangler fasade. Bygningssjefens ark.
1940 - SPA

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A - B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 30.6.1973
Sign: LF

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 82
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

148.72

148.71

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gt. nr. 84
Betegnelse

Eier 1970: Hansen, Astrid
Takst kr.: 60 000 Areal tomt 204 m² bygninger 155 m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål: 9 x 8,3 + 14,5 x 4
Etasjer: 2, 3 mot gårdsplass

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Tømmer, st. panel
Tak: Saltak, tegl.
Kjeller: Under hele.

Eksteriør: Gesimskasse, T-postvinduer. I 1.et. omramming med kraftig staff, overstykker med tanning, vannbord på volutter. I 2.et.profilert omramming. Sidefløy i mur.
Interiør

Gårdsplass, Heller.
Uthus: 1. et. innredet til bolig, 2. etasje loft.

Ombygging

1895 - Tillbygg av sidefløy mot vest, i mur, og nytt trappehus. Ark. Sofus E. Guttormsen.

Tegninger, oppmålinger

1895 - Oppmåling og endringsforslag. Mangler gatefasade. S.E.G. Bygningssj. ark. (ikke bygget korrekt etter tegningene.)
1940 - SPA

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A - B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 30.6.1973
Sign: LF

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 84
Eldre bilder	Foto Port og vindu 1 etg. Kr. Kielland 1926. NK
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

149.13

149.10

I.

Gate: Dronningens gt. nr. 86
Betegnelse:

Eier 1970: Nord, Gunvor Thingstad
Takst kr.: 25 000 Areal tomt 125 m² bygninger 102 m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt:

Plantype: Noe tillempet 3-romsplan

Hovedmål: 9 x 5,5/ 4 x 6 + 9 x 3 Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Tømmer, st. panel.
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: delvis hvelvet.

Eksteriør: Nesten symmetrisk fasade. 2-fløyet inngang med flate pilastre, kraftig overstykke. Gesimskasse, T-post-vinduer, flat profilert omramming. Port i vindusbredde, med pilastre og overstykke som inngang.
Interiør: Moderne, velholdt.
Gårdsplass, Hellelagt.
Uthus: Bindingsverk, st. panel.

Ombygging:

1968 - Innredning av dusj og WC

Tegninger, oppmålinger:

1940 - SPA

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato: 30.6.1973
Sign: LF

II.

Gate Dronningens gt.	nr. 86
Eldre bilder	Foto Hovedinngang. Kr. Kielland 1926 NK
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

149.11

140,34

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Dronningens gt. nr. 88
Betegnelse

Eier 1970: Trondheim kommune
Takst kr. 40 000 Areal tomt 156 m². bygninger m²
Bruk: Verksted, bolig

Oppført (KJENT) tidligst 1842 senest omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk: Bolig

Plantype: Hjørnegård inngang fra Dronningens gt., port fra Hospitalsgt.
Hovedmål: 12 x 9/7 x 5
Etasjer: 2, 3 mot gården.

Grunnmur: Pusset mur.
Vegger: Tømmer, liggende panel.
Tak: Saltak, brukket, skifer.
Kjeller: Under hele.

Eksteriør: Jevnt fordelte T-postvinduer. Omramming flatt profilert. Horisontalbånd mellom 1. og 2. et. Under 2. et. vinduer markerte brytninger. Nyere inngangsdør. Mur mot gårdsplass.

Interiør: Sterkt ombygget 1880 - 90.

Gårdsplass, Uthus: Bolig, verksted.

Ombygging

1881 - Forandringsarbeider, bl.a. innredning av boligrom i kjelleren.

Tegninger, oppmålinger

1940 - SPA

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand B - C
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 30.6.1973
Sign LF